

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIAMENTE       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Asunción Mita                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San Joaquín, Asunción Mita Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-05-0250-43               | FECHA:                         |  |



Foto 1: CORREDOR: Se implementara piso en el área del corredor.



Foto 2: AULAS: Se implementará piso en aulas.



Foto 3: COCINA: Se implementara piso, azulejo y plancha de 3 hornillas



Foto 4: AULAS: Se implementará piso en aulas.



Foto 5: AULAS: Se implementará piso en aulas.



Foto 6: AULAS: Se implementará piso en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Karla González*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

