

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Joaquín, Asunción Mita Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0250-43	FECHA:	



Foto 1: CORREDOR: Se implementó piso en el área del corredor.




Foto 2: AULAS: Se implementó piso en aulas.



Foto 3: COCINA: Se implementó piso, azulejo y plancha.



Foto 4: AULAS: Se implementó piso en aulas.



Foto 5: AULAS: Se implementó piso en aulas.



Foto 6: AULAS: Se implementó piso en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karla Gonzalez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Alfonso...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

