



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Playa del Coyol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0252-43	FECHA:	22/02/2023



Foto No. 1 techo de la cocina, se encuentra en mal estado, se colocará lámina nueva



Foto No. 2 Techo de un aula, en mal estado



Foto No. 3 Pila en mal estado, corren peligro los niños al momento de hacer uso de ellas se comprará una nueva



Foto No. 4 Sanitarios en mal estado, se comprarán nuevo, para brindar mejor higiene a los alumnos



Foto No. 5 Ventanales de vidrio en mal estado, Se les colocarán vidrio para mayor seguridad de la bodega



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



CROQUIS O BOSQUEJO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREAS A INTERVENIR
Centro Educativo Público a ser atendido por la modalidad OPF

ASPECTOS GENERALES:			
DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Playa del Coyol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0252-43		

BOSQUEJO

TECHO A MEJORAR



BODEGA A MEJORAR



PILA A MEJORAR




SANITARIOS A MEJORAR



[Handwritten Signature]

firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

firma y Sello del Director del Centro Educativo

