



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Los Llanitos, Aldea El Tamarindo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Llanitos, Aldea El Tamarindo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 - 05 - 0253 - 43	FECHA:	25/07/2024



Foto 1: Reparación de Drenaje.



Foto 2: Reparación de sanitarios en mal estado, mantenimiento en techo y puertas.



Foto 3: Reparación del techo en mal estado, colocación de puerta y ventana en la Cocina.



Foto 4: Mantenimiento de pintura en Lámina.



Foto 5: Reparación del Muro Perimetral.



Foto 6: Reparación de Patio y Pavimentado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotografías.

Saya Salvatierra
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

