

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, El Jicaral	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2205-0261-43	FECHA:	07/10/2024



Foto1: Lámina en mal estado, se sustituirá



Foto 2: Mampostería



Foto 3: Drenaje



Foto 4: Cocina




Foto 5: estructura para tinaco




Foto 6: Energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		 Firma y Sello Director Centro Escolar Público	
---	---	---	---