



Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCIÓN MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0262-43	FECHA:	6/6/2024



foto 1. Techo. Cambio de techo en las aulas



foto 2 reparacion de puertas y chapas



foto 3 reparacion de ventanas y reparacion de piso




Foto 4 Reparacion de sistema Electrico



Foto 5: reparacion de muro perimetral



Foto 6: reparacion de red de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público