



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | ASUNCIÓN MITA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SAN RAFAEL EL ROSARIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-05-0262-43 | FECHA: | 6/6/2024 |



foto 1. Techo. Cambio de techo en las aulas



foto 2 cambio de techo en aulas



foto 3 reparacion de ventanas



Foto 4 rearacion de ventanas



Foto 5: Reparacion de puerta y chapa



Foto Reparacion de Sistema Electrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Lesli Yojani Lemus Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

