



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Loma Larga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0265-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Cubierta de lamina se sustituirá el techo de lámina debido a que estas se encuentran ya en terminos desperfectos y con agujeros



Foto 2: Puertas en mal estado de aulas e inodoros




Foto 3: Ventanas en mal estado se sustituirá para mayor seguridad de la bodega y de las aulas



Foto 4: Sustitución de inodoros debido a que ya se encuentran en mal estado y su funcionamiento es irregular



Foto 5: Sustitución de piso y torta de cemento de aulas, cocina y baños



Foto 6: Construcción y mejoramiento de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

