



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "prudencio Rodriguez Jerez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Amates
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-015-0268-43	FECHA:	11/06/2024



Foto1: Cubierta de lamina.



Foto 2: Reparacion de sistema electrico.



Foto 3: Canales y bajadas de agua pluvial.




Foto 4: . Reparacion y mantenimiento de cisternas / depositos de agua.



Foto 5: Pintura en muros interior y exterior.




Foto 6: Servicios sanitarios y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Janneth Martinez
Firma y sello del Presidente de la ORF

J. Martinez de Ramirez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "Prudencio Rodríguez Jerez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Amates
COORDINADOR DEL ESTABLECIMIENTO:	Graciela Lisbeth Martínez de Ramírez	FECHA:	11/06/2024



Foto 7: Reparación de red de drenajes y red de agua potable-



Foto 8: Estructura de techo





Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Jeaneth Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPR



Graciela Lisbeth Martínez de Ramírez

Firma y Sello Director Centro Educativo

