

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Trapiche Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0269-43	FECHA:	14 de octubre de 2024




Foto1: Reparación y elaboración de ventanas y balcones



Foto 2: pintura de pared



Foto 3: Reparación de techo (sustitución de duralita por estructura y lámina)




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deny Arely Gomez
Firma y sello del Presidente de la COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

