

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRAPICHE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0269-45	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto1: Reparación y elaboración de ventanas y balcones



Foto 2: Pintura de pared



Foto 3: Reparación de techo(Sustitución de duralita por estructura y lámina)




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Deny Arely Gomez</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---