



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0270-43	FECHA:	21/10/2024



Foto1: PUERTA: Reparación de Puertas



Foto 2: Colocación de Piso Cerámico




Foto 3: Reparación de Canal



Foto 4: Pintura General a aulas, servicios, sanitarios , cocina (dentro y fuera)



Foto 5: Remodelación del área de sanitarios



Foto 6: Reparación de portón de entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Elena
ESTABLECIMIENTO:	22-05-2070-43	FECHA:	21/10/2024



Foto 7: Reparación del sistema eléctrico



Foto 8: Remodelación de cocina



Foto 9: Elaboración de muro de contención



Foto 10: Reparación de división de salón de usos múltiples (cancel)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

