

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Elena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0270-43	FECHA:	26/10/2024



Foto1: Colocación de piso cerámico



Foto 2: Pintura general de aulas, cocina, servicios sanitarios (dentro y fuera)



Foto 3: Remodelacion del área de servicios sanitarios



Foto 4: Reparación de portón de entrada.



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico.



Foto 6: Remodelacion de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Santa Elena
ESTABLECIMIENTO:	22-05-0270-43	FECHA:	26/10/2024



Foto 7: Elaboración de muro de contención.



Foto 8: Reparación de división de salón de usos múltiples (cancel).



Foto 9: Reparación de canal



Foto 10: Reparación y pintura de puertas y ventanas




Foto 5: TECHO: cambio de techo en el modulo de aulas.





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

