


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES LAS CRUCITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0272-43	FECHA:	



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

Guadalupe Saiguel

Firma y sello del Presidente de la O...



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

EORIM Aldea Buenos Aires Las Cruces
DIRECCIÓN
Asunción Mita, Jutiapa