

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. Maria Chinchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Anguiatu Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0275-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1. Balcones de los ventanales de las aulas que necesitan cambio por su deterioro



Foto 2. Zona de la banqueta del edificio educativo que necesitan reconstrucción completa



Foto 3. Gradas para subir el corredor del cventro educativo que necesitan reconstrucción.



Foto 4. Pintura del centro educativo (incluyendo cocina y baños)



Foto 5. Remozamiento de puertas. Cambio de chapas y pintura



Foto 6. Reconstrucción de escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma del Director del Centro Educativo Público

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. María Chinchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Anguiatu Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0275-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7. Remodelación de baños. Colocación de azulejos



Foto 8. Instalación de Tinaco de agua de 1,100 lt



Foto 9. Instalación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma 1789

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

