

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. María Chinchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Anguiatu Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0275-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1. Balcones de las aulas cambiados



Foto 2. Zona de la banqueta del esificio Educativo. Reconstruida



Foto 3. Gradas para subir alcorredor del centro educativo. Reconstruidas



Foto 4. Pintura del centro educativo (incluyendo cocina y baños)



Foto 5. Remozamiento de puertas. Cambio de chapas y pintura



Foto 6. Escenario Reconstruido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Franck Olg

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Profa. María Chinchilla	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Anguiatu Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0275-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 7. Remodelación de baños. Colocación de azulejos



Foto 8. Instalación de Tinaco de agua de 1,100 lt



Foto 9. Instalación de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fink 059

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

