



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Cerro Blanco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0277-43	FECHA:	11/06/24



Foto # 1 Cubierta de Lamina



Foto # 2 Estructura de techo



Foto # 3 Puertas



Foto # 4 Piso



Foto # 5: Servicios sanitarios y accesorios



Foto # 6: Reparacion de red de drenaje y red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hoja

Gloria Diaz Alejandra

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asuncion Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Cerro Blanco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0277-43	FECHA:	11/06/24



Foto # 7 Losa de patio



Foto # 8 Reparacion del sistema electrico



Foto # 10 Reparacion o sustitucion del area de cocina

Foto # 9 Mano de obra.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Diaz Alejandro

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

