



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Cerro Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0281-43	FECHA:	6/06/2024



1. Cubierta de lámina.



1. Cubierta de lámina




2. Estructura de techo.



2. Estructura de techo



4. Puerta.



5. Ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrécia Ortiz Bolaños
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Cerro Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0281-43	FECHA:	6/06/2024



6. Piso.



10. Servicio de sanitarios.



12. Portón



20. Sustitución de cocina.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucecia Ortiz Bolaños

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

