



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Cerro Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0281-43	FECHA:	16/08/2024




1. Cubierta de lámina.



2. Estructura de Techo.



2. Estructura de Techo.



4. Puerta.



6. Piso. Foto frontal del trabajo 100% terminado de piso cerámico en tres sanitarios.



10. Servicios de Sanitarios y sus accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrecia Ortiz Bolaños

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Rafael Cerro Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0281-43	FECHA:	16/08/2024



11. Mantenimiento a barandas.



12. Mantenimiento de portón. Reparación y mantenimiento finalizado.



15. Muro perimetral.
16. Losa de Patio



17. Reparación de Sistema Eléctrico.



20. Sustitución de área de cocina.



21. Reparación de Repello

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lucrecia Ortiz Bolaños

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

