



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Profesora María Chinchila Recinos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Animas, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0283-43	FECHA:	16 de octubre de 2024



Foto 1: Puertas de salones de clase en mal estado, se sustituirán.



Foto 2: Piso del Centro Educativo deteriorado. Se sustituirá en su totalidad.



Foto 3: Mal estado de piso en Servicios Sanitarios. Se sustituirá en su totalidad.



Foto 4: Lavamanos de Servicios Sanitarios en total deterioro. Sustitución total



Foto 5: Servicios Sanitarios fuera de servicio por mal estado. Sustitución total.




Foto 6: Pila con rajaduras y quebraduras que permiten la filtración de agua. Sustitución completa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

