



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Asunción Mita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "Profesora María Chinchila Recinos" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Animas, Asunción Mita, Jutiapa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-05-0283-43 | FECHA: | 04 de noviembre de 2024 |



Foto 1. Reparación de puertas de salones de clase.



Foto 2: Piso del Centro Educativo deteriorado. Se sustituirá en su totalidad.



Foto 3: Mal estado de piso en Servicios Sanitarios. Se sustituirá en su totalidad.



Foto 4: Lavamanos de Servicios Sanitarios en total deterioro. Sustitución total



Foto 5: Servicios Sanitarios fuera de servicio por mal estado. Sustitución total.



Foto 6. Sustitución de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPF | Firma y Sello Director Centro Educativo Pública |
|--|---|