



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Profesora María Chinchila Recinos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Animas, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0283-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto No. 1: Se dio mantenimiento a la estructura de las puertas.



Foto No. 2: Se sustituyó 210 metros cuadrados de piso.



Foto No. 3: Se sustituyó en su totalidad el piso de los servicios sanitarios.



Foto No. 4: Se sustituyó los lavamanos en su totalidad.




Foto No. 5: Se sustituyó en su totalidad los servicios sanitarios.



Foto No. 6: Sustitución total de pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Profesora María Chinchila Recinos"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Animas, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0283-43	FECHA:	22 de noviembre de 2024



Foto No. 7: se sustituyó en su totalidad 5 ventanas.




Foto No. 8: Instalación de deposito de agua de 1000 litros






Foto No. 9: Se repellaron paredes exteriores de la escuela.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público