

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA COLA DE PAVA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COLA DE PAVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-5-0296-43	FECHA:	



REPARACION DE BODEGA



REPARACION DE COCINA



REPARACION DE TECHO



REPARACION DE PILA Y TORTA CEMENTO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de fotos.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente del COPF

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público