

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Aguas Finas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 05 0299 43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: PUERTA: Se cambiarán las puertas de los baños por estar en mal estado



Foto 2: TECHO Se cambiara la madera rustica por estructura metalica en los baños




Foto 3: TECHO Cambio de techo modulo baños



Foto 4: SANITARIOS Se cambiaran los inodoros por estar en mal estado



Foto 5: TECHO: cambio de techo en el modulo de aulas.



Foto 6: VENTANAS Se cambiaran por ventanas pvc para que la lluvia no entre al aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y quitar el número de hojas.

Leibi Monroy  
Firma y sello del Presidente de la Oficina Consejo de Padres de Familia



[Signature]  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

