

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Aguas Finas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 05 0299 43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: PUERTA: Se instalarán puertas nuevas en los baños por estar en mal estado



Foto 2: TECHO cambio la madera rustica por estructura metalica en los baños



Foto 3: TECHO Cambio de techo modulo baños



Foto 4: SANITARIOS Se cambiaron los inodoros



Foto 5: TECHO: cambio de techo en el modulo de aulas.



Foto 6: VENTANAS Se cambiaron por ventanas pvc para que la lluvia no entre al aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Leibi Monroy
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

