



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Silva, aldea Tablón San Bartolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0300-43	FECHA:	23/02/24



Foto 1: Techo y puertas en mal estado, escases de agua y paredes sin repello, se fundirá el techo con terraza y se instalará un tinaco y lavamanos, cambio de puertas y repello de paredes.



Foto 2: Sanitario con deterioro de techo, inodoro y piso de cemento, paredes sin repello, se cambiará el inodoro por uno de porcelana, cambio de techo, instalación de piso y azulejos y repello de paredes.



Foto 3: Sanitario 1 con deterioro techo, inodoro y de piso de cemento, paredes sin repello, se cambiará el inodoro por uno de porcelana, cambio techo, instalación de piso y azulejos y repello de paredes.



Foto 4: Deterioro de techo, piso de cemento, puerta, ventanas y paredes sin repello, se cambiará lo deteriorado, se instalará piso de granito, repellarán y pintarán las paredes.



Foto 5: Aula 1 deterioro de techo, piso de cemento, puerta, ventanas y paredes, se realizará cambio de las cosas deterioradas, se instalará piso de granito, se repellarán y pintarán las paredes.



Foto 6: Aula 2, deterioro de techo, piso de cemento, puerta, ventanas y paredes, se realizará cambio de las cosas deterioradas, se instalará piso de granito, se repellarán y pintaran las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Wendy Roxana Cortez Ven*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

