



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jerónimo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0301-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Sustitución de puertas de metal en servicios sanitarios



Foto2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Sustitución de Muro perimetral de block



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---