



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL VALLECITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0609-43	FECHA:	11/09/2024




FOTO 1: AREA DE PARED EN MAL ESTADO, SE HARAN ACABADOS TIPO CERNIDO VERTICAL




FOTO 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA EN MAL ESTADO, SE SUSTITUIRA POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: AREA SANITARIA, SE REMOZARA Y SE LE COLOCARA AZULEJO




FOTO 4: TECHO EN MAL ESTADO JUNTO CON SU ESTRUCTURA, SE OPTARA POR UN ARREGLO PERMANENTE CON LOSA FUNDIDA DE CONCRETO ARAMADO




FOTO 5: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO, SE SUSTITUIRA LA MALLA GALVANIZADA Y TAMBIEN SE HARA REMOZAMIENTO Y TALLADO DE COLUMNAS




FOTO 6: PUERTAS Y BALCONES DETERIORADOS, SE LES HARA MANTENIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA A SEGUNDA MANO Y CAMBIO RESPECTIVOS DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Norma Sazo Jerez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

