



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manguito, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1439-43	FECHA:	




Foto 1: Cocina de E.O.R.M. Aldea El Manguito




Foto 2: Reparacion de Muro de Contencion EORM aldea el Manguito




Foto 3: Reparacion Muro Perimetral eorm aldea el Manguito




Foto 4: Techo de E.O.R.M. Aldea Sitio del Niño




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Manguito, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1439-43	FECHA:	




Foto 1: Cocina de E.O.R.M. Aldea El Manguito



Foto 2: Muro de contención EEORM alde el Managuito



Foto 3: Muro Perimetral E.O.R.M. Aldea El Manguito







Foto 5: o

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero indicar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.P.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

