

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Asunción Mita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Manguito, Asunción Mita, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-1439-43	FECHA:	




Foto 1: Cocina de E.O.R.M. Aldea El Manguito



Foto 2: Muro de contención EEORM alde el Manguito



Foto 3: Muro Perimetral E.O.R.M. Aldea El Manguito





Foto 5: o






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

