



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO: | Jutiapa | MUNICIPIO: | Asunción Mita |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica Telesecundaria Aldea Guevara | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Guevara |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-05-1670-45 | FECHA: | 26/02/2024 |



Reparacion del muro perimetral, con block.



Reparacion del muro perimetral, con block.



Reparacion de ventanas



Reparacion de puertas.



Foto 5: reparacion de cancha



Foto 6: Reoaracion de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público