

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocotillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22060010-43	FECHA:	22/02/2024



se necesita sustitucion de baños e intalacion de drenaje ya que esta tapado.



Instalacion de agua para baños, pintura y reposicion de puertas.



cambio de estufa, renovacion de chimenea,



reparacion de pila y repello



cambio de alumbrado electrico por focos normal porque estan quemados



reparacion de ventanas y reposicion de algunas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Nely Noheini Retana godox*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Jocotillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22060010-43	FECHA:	15/02/2024



pintura de escuela



renovacion de persiana para separacion de aula.



pintura de pared, puertas y ventanas de la cocina.



colocacion de chapa a puertas.



reparacion de porton.



reparacion de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nely Noherri Retana Godoy

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

