



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22 -06-0014-45	FECHA:	23/10/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE VENTANERIA




Foto 3: MEJORAMIENTO DE COCINA RURAL




Foto 4: MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE PUERTAS




Foto 6: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA GENERAL Y TINACO EXISTENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Marilyn Ordoñez

Firma y sello del Presidente de la C.A.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

