



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILETEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22 -06-0014-45	FECHA:	6/11/2024



Foto1: PROCESO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: EN PROCESO MEJORAMIENTO TINACO EXISTENTE



Foto 3: PROCESO DE MEJORAMIENTO DE COCINA RURAL



Foto 4: PROCESO DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO GENERAL



Foto PROCESO DE MEJORAMIENTO VENTANALES



foto 6 LEVANTADO DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de este formulario el número de hojas.

Marilu Ordoñez

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

