



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Sistema

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22 -06-0014-45	FECHA:	14/11/2024



Foto1: FINALIZACION DE COCINA



Foto 2: FINALIZACION DE MEJORAMIENTO TINACO EXISTENTE



FOTO 3 FINALIZACION DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: FINALIZACION MEJORAMIENTOS BAÑOS



Foto 5:FINALIZACION MEJORAMIENTO PUERTAS BAÑOS



Foto 6: FINALIZACION DE MEJORAMIENTO VENTANALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Marilú Ordoñez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público