

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22-06-0308-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 1: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 2: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 3: MURO EXISTENTE EN MAL ESTADO



Foto 4: CARENCIA DE VENTANERÍA PVC



Foto 5: PUERTA METÁLICA EN MAL ESTADO



Foto 6: VENTANERÍA METÁLICA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Ingrid Yaneth Ramírez Cortez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22 -06-0308-43	FECHA:	11/09/2024



Foto 7: PORTON METALICO EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Yaneth Ramirez Cortez

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

