



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22 -06-0308-43	FECHA:	7/11/2024



Foto 1: MURO EXISTENTE EN PROCESO



Foto 2: MURO EXISTENTE EN PROCESO



Foto 3: MURO EXISTENTE EN PROCESO




Foto 4: VENTANERIA METALICA EN PROCESO DE UNA HOJA A DOS HOJAS



Foto 5: PUERTA METALICA EN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE CANDADO A CHAPA



Foto 6: PORTÓN METALICO EN MEJORAMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Ingrid Yaneth Ramirez Cortés

Firma y sello del Presidente de la COP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

