

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0308-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: MURO EXISTENTE TERMINADO



Foto 2: MURO EXISTENTE TERMINADO



Foto 3: MURO EXISTENTE TERMINADO



Foto 4: VENTANAS METÁLICAS MEJORADAS CON DOS HOJAS



Foto 5: PUERTA METÁLICA MEJORADA CON CHAPA



Foto 6: PORTÓN METÁLICO MEJORADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Ingrid Yaneth Ramirez Contreras  
Firma y sello del Presidente de la DEF

SEDE: ALDEA EL LLANO, YUPILTEPEQUE  
FAMILIA  
NIVEL PRIMARIO

[Firma manuscrita]  
Firma y Sello Director Centro Educativo P...

E.O.R.M.  
ALDEA EL LLANO  
MUNICIPIO DE YUPILTEPEQUE, JUTIAPA