



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: MEJORAMIENTO DE COCINA, CONSTRUCCION DE ESTUFA DE LEÑA, CONSTRUCCION DE GABINETE DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN MESA DE COMEDOR DE CONCRETO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE PILA, INSTALACIÓN DE LA MISMA E INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE.



Foto 3: MEJORAMIENTO PORTON DE MALLA A LAMINA.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE SUELO, PISO DE CONCRETO EN PATIO



Foto 5: PINTURA DE DOS PUERTAS




Foto 6: MEJORAMIENTO DE CHAPAS DE PUERTAS, CAMBIO DE SEIS CHAPAS DE PUERTAS DE AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

