



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0316-43	FECHA:	28/05/2024



Foto 1: Techo sustituir



Foto 2: Malla perimetral a sustituir



Foto 3: Paredes a pintar



Foto 4: Baños a sustituir



Foto 5: Torta a fundir



Foto 6: Torta fundir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lexiani Lopez Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Gerente Educativo Público

