

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0573-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE VENTANA, SUSTITUCION DE VIDRIO POR LÁMINA DESPLEGADA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, SUSTITUCION DE VIDRIO POR LÁMINA DESPLEGADA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto3: MANTENIMIENTO DE VENTANERIA, SUSTITUCION DE VIDRIO POR LÁMINA DESPLEGADA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA Y SUSTITUCION DE LÁMINA



Foto 6: INSTALACION DE PISO CERÁMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de copia.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---