

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL TABLÓN, ALDEA EL CALVARIO, YUPILTEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0576-43	FECHA:	15/02/2024



Techo en mal estado de la cocina, se necesita cambio de lamina y su estructura; asi como tambien se necesita una venta con su respectivo balcón.



puetas principales en mal estado, necesitan ser reparadas, colocoales chapas y pintarlas



Las aulas carecen de piso,



Se necesita el mejoramiento del muro perimetral, el cual la malla se encuentra en mal estado



Mejoramiento de muro perimetral.



Se necesita el mejoramiento del muro perimetral, el cual la malla se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFC	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	