



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS YANES, ALDEA LAS LAJAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1457-43	FECHA:	23/02/2024



#¡VALOR!

Se necesita mantenimiento en los servicios sanitarios, pila y fudición de banqueta



#¡VALOR!

Se necesita sustitución de portón metálico



#¡VALOR!

Se necesita sustitución de plancha y chimenea



#¡VALOR!

Sustitución de pila en cocina



#¡VALOR!

Se necesita pintura general en el establecimiento



#¡VALOR!

Se necesita sustitución de muro de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Santos Godoy Cordero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS YANES, ALDEA LAS LAJAS.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1457-43	FECHA:	23/02/2024



#|VALOR!

Se necesita ventanería pvc en la parte interior de las aulas



#|VALOR!

Se necesita ventanería pvc en la parte exterior de las aulas



Se necesita levantado de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Godoy Cordero
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

