Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-2339-45	FECHA:	23/02/2024	
TICA DE LA	P la lamina de las aulas	se necesita camb	piar 3 inodoros, mejoramiento de puertas, cambio de	
se necesita cambia	r Ia Iamina de las aulas	se necesita camb lamina y pintura.	se necesita cambiar 3 inodoros, mejoramiento de puertas, cambio de lamina y pintura.	
	S balcones, puertas, porton y todas las aulas.	Se necesita insta	alación electrica en todas las aulas.	
	#¡VALOR!		#¡VALOR!	
	NV CEL		EDUCACIÓN POR CONTROL DE CONTROL	
Observación: Si es necesar	Yanira Mirella Rodríguez Velasquez Firma y sello del Presidente de la OPF	Thurs .	Firma y Sello Director Centro Educativo Público 2003/10	