

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SILLÓN, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-2341-45	FECHA:	23/02/2024



Se necesita mantenimiento de lámina en área de cocina para más durabilidad.



Se necesita abrir puerta con gradas y ventana con balcón



Se necesita pila, polleton, cocina rural para cocinar la alimentación escolar, se necesita piso, azulejos e instalación eléctrica con tomacorrientes.



Se necesita cambiar las tortas de cemento de algunas aulas ya que se estan hundiendo, se necesita hacer vaciado de relleno, rellenar y compactar, colocar contrapiso y piso cerámico.



Se necesita reparación del sistema eléctrico y tomacorrientes.



Se necesita colocar piso cerámico en todas las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

America ortega y ortega

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

