

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-2539-45	FECHA:	7/06/2024




Foto1: ARREGLO DE COCINA, AQUÍ LA IMAGEN DE UNA PROVISIONAL



Foto 2: CAMBIO DE PUERTAS DE SANITARIOS POR ESTAR EN MAL ESTADO.



Foto 3: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 4: VENTANALES EN MAL ESTADO




Foto 5: TECHO EN MAL ESTADO




Foto 6: VENTANALES EN MAL ESTADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

