



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Matazano
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0003-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Bodega de cocina con techo deteriorado, gradas angostas y con contrahuella muy alta, se sustituirá con lámina para mayor seguridad y se harán las gradas en otra dirección más anchas y con su respectivo



Foto 2: Area de cocina muros no alcanzan el techo, se levantará las columnas para mejorar la altura de la cocina




Foto 3: Puertas, paredes y techo en mal estado, remozamiento completo para area de sanitarios.



Foto 4: Techo y pilares en mal estado, se sustituirán para mayor seguridad, se levantan 2 hiladas de block en las aulas para levantar techo.



Foto 5: puertas y ventanas, pintura deteriorada, realizar limpieza y pintura de ambas, cambio de chapa en puertas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público