

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

	Jutiapa		Atescatempa
OMBRE DEL STABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Federal
ÓDIGO DEL	22-07-0006-45	FECHA:	5/08/2024
TABLECIMIENTO:			
Foto1: cocina, sin instalara el agua pa	puertas ni balcones para mayor seguridad y sera garantizar el servicio de agua y pila	Foto 2: Area de c	ocina sin piso, muros no alcanzan el techo, sin azulejo
	mal estado, se uniran ambos espacios y se colo plia	Foto 4: Ventana e bodega	en mal estado se sustituira para mayor seguridad de la
Foto 3: Puertas en i ina puesta mas am			en mal estado se sustituira para mayor seguridad de la