



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Horcones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0334-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 1: Cocina se hará un remozamiento de mesa de concreto, se hará el poyotón con plancha de cocina + chimenea, se colocara azulejo en estufa y paredes, y el remozamiento de la puerta.



Foto 2: Área de cocina se pondrá techo con estructura metálica y se colocara drenajes para conducir el agua pluvial.



Foto 3: Se construirá área de bodega con paredes de block y se colocara puerta y ventana.



Foto 4: En aulas se cambiara todo recubrimiento de techo con lamina troquelada calibre 26.




Foto 5: Se colocara dos hiladas de block para reforzar la seguridad del muro perimetral.



Foto 6: se construirá un modulo de gradas y se tallara la solera final de pasamanos en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

