

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0339-43	FECHA:	23/02/2024



Foto1: Se reconstruirá el poyotón y el mueble de cocina ya que no son funcionales, también se construirá un mueble de concreto con azulejo y se colocara una ventana para dar iluminación a la cocina.



Foto 2: Se construirá nuevamente la acera colocando block pineado de refuerzo.



Foto 3: Se cambiara la pila ya que tiene muchas fugas y cambia todo el sistema de agua potable por nuevo, también se fundirá plancha de concreto para que los niños no tengas contacto con el lodo en época de



Foto 4: Se ampliara esta aula y se le colocara piso ceramico para nivelar, también se construirán 3 de módulos de gradas para tener acceso a las aulas desde el nivel del suelo natural.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma del Presidente de la OPRES
Firma y sello del Presidente de la OPRES



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

